

Lista czynności nie objętych gwarancją

Gwarancja producenta HORN TECALEMIT GMBH nie obejmuje następujących czynności:

- przegląd okresowy (zalecane: co pół roku lub po wydanych 50000 litrach oleju, lub w razie potrzeby),
- kalibracja (przepływomierzy, TMS, sod),
- pierwsze uruchomienie przez autoryzowany serwis,
- czyszczenie / wymiana filtrów (zalecane: co pół roku lub w razie potrzeby),
- czyszczenie komory pompy (zalecane: co pół roku lub w razie potrzeby),
- wymiana uszkodzonych mechanicznie łopatek pompy (dot. Pomp Horn)
- czyszczenie / wymiana zaworu by-pass w pompach (dot. pomp Horn)
- wymiana uszkodzonego w wyniku zatarcia wirnika w pompie
- wymiana łożysk
- wymiana o-ring, uszczelniaczy w pompach w przypadku przecieku,
- naprawa / wymiana pompy uszkodzonej w wyniku zatarcia,
- uszkodzenie spowodowane rdzą w pompach, przepływomierzach i innych elementach wyposażenia zbiorników na olej napędowy i opałowy,
- ingerencja właściciela / nieautoryzowana naprawa części,
- uszkodzenie mechaniczne – pęknięta obudowa, złamana rączka, uchwyt, itp. świadcząca o niewłaściwym użytkowaniu,
- zabrudzenie czujnika pistoletu dystrybucyjnego,
- uszkodzenia mechaniczne pistoletu dystrybucyjnego, ślady niewłaściwego użytkowania lub wandalizmu,
- programowanie ustawień programu HD Manager, dystrybutorów HDA, HDA eco, HDM
- wymiana bezpieczników (dot. pomp, TMS, HDA, HDA eco, HDM),
- zwarcie elektryczne: TMS, HDA, HDA eco, HDM panel, pomp spowodowane niewłaściwym podłączeniem do sieci elektrycznej,
- wymiana baterii (dot. przepływomierza cyfrowego, wskaźników poziomu oleju, innych),
- czyszczenie ultradźwiękowego czujnika poziomu TMS w zbiornikach na AdBlue.

Inne czynności nie wymienione powyżej do indywidualnego rozpatrzenia. Konsultacja z DMPS Sp. z o. o. / FHU MiM